

ESTIMASI GENERAL REPAIR**NO : GE26020191**

NO.RANGKA : MHRRU1850LJ800322 NO.POLISI : B 2728 TIS CONTACT : ENNI
 NO.MESIN : L15Z6-1236523 TIPE/TAHUN : HONDA HRV 1.5 CVT NO.PIC : 087870032815
 WARNA : WHITE ORCHID PEARL PEMILIK : Yayasan Indonesia Nusa MASUK : 05-02-2026 09:02

| NO | PEKERJAAN UTAMA | HARGA | DISCOUNT | TOTAL | |
|----|-----------------|---|-----------|-------|-----------|
| 1 | GT.BS | Ganti Busi | | | |
| 2 | GT.FR | Ganti Fluida Rem | | | |
| 3 | GT.OCV | Ganti Oli Transmisi CVT | | | |
| 4 | GT.OF | Ganti Oli Fiter | | | |
| 5 | GT.OM | Ganti Oli Mesin | | | |
| 6 | GT.SA | Ganti Saringan AC | | | |
| 7 | GT.SU | Ganti Saringan Udara | | | |
| 8 | GT.WD | Ganti Washer Drain | | | |
| 9 | GT.WT | Ganti Washer Transmisi | | | |
| 10 | PR.BD | Periksa Boots Driveshaft | | | |
| 11 | PR.CK | Periksa Celah Katup | | | |
| 12 | PR.DB | Periksa Drive Belt | | | |
| 13 | PR.EX | Periksa Sistem Pembuangan | | | |
| 14 | PR.FL | Periksa Level & Kondisi Fluida | | | |
| 15 | PR.FR | Periksa Fluida Rem | | | |
| 16 | PR.GB | Periksa Gear Box Steering & Boots | | | |
| 17 | PR.KS | Periksa Kecepatan Stasioner | | | |
| 18 | PR.RB | Periksa Rem Belakang | | | |
| 19 | PR.RC | Periksa Radiator Coolant | | | |
| 20 | PR.RD | Periksa Rem Depan | | | |
| 21 | PR.SP | Periksa Suspensi | | | |
| 22 | PR.SPR | Periksa Selang Rem & Pipa (ABS) | | | |
| 23 | PR.SSB | Periksa Selang Bensin & Sambungan | | | |
| 24 | PR.TR | Periksa Tie Rods | | | |
| 25 | RT.BN | Rotasi Ban | | | |
| 26 | CP.NM.120 | Customer Pay (Normal Maintenance) 120.000 KM | 1.472.973 | 0 | 1.472.973 |
| 27 | TB.GR | Tambah Gemuk Rem | | | |

| | | | | |
|------------------------|--|--|-----|-----------|
| TOTAL BIAYA JASA UTAMA | | | Rp. | 1.472.973 |
|------------------------|--|--|-----|-----------|

| NO | NO.PARTS | NAMA PARTS | QTY | HARGA | DISCOUNT | TOTAL |
|----|-----------------|-------------------------|------|---------|----------|---------|
| 28 | 08234-P99-A4NND | HONDA OIL 0W-20 4 LITER | 1,00 | 560.000 | 0 | 560.000 |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|-----|---------|
| TOTAL BIAYA PARTS UTAMA | | | Rp. | 560.000 |
|-------------------------|--|--|-----|---------|

| | | | | |
|--------------------------------|--|--|-----|-----------|
| TOTAL BIAYA JASA & PARTS UTAMA | | | Rp. | 2.032.973 |
|--------------------------------|--|--|-----|-----------|

| NO | PEKERJAAN TAMBAHAN | HARGA | DISCOUNT | TOTAL | |
|----|--------------------|---------------------------------|----------|-------|---------|
| 29 | HCC | HYDRO CARBON CLEANER | 275.000 | 0 | 275.000 |
| 30 | FT700 | SERVICE INJECTOR | 238.000 | 0 | 238.000 |
| 31 | CBAL4 | BALANCE 4 RODA | 148.000 | 0 | 148.000 |
| 32 | SP004 | SPOORING | 225.000 | 0 | 225.000 |
| 33 | 216 | SERVICE AC / CUCI EVAPORATOR II | 350.000 | 0 | 350.000 |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|-----|-----------|
| TOTAL BIAYA JASA TAMBAHAN | | | Rp. | 1.236.000 |
|---------------------------|--|--|-----|-----------|

| NO | NO.PARTS | NAMA PARTS | QTY | HARGA | DISCOUNT | TOTAL |
|----|---------------|--|------|---------|----------|---------|
| 34 | 31110-55A-Z02 | BELT,ACG ->10 GM6,RU1,GK5 | 1,00 | 155.000 | 0 | 155.000 |
| 35 | 90471-PX4-000 | WASHER PLUG DRAIN AT->10 | 1,00 | 28.000 | 0 | 28.000 |
| 36 | 94109-14000 | WASHER DRAIN 14MM->100 | 1,00 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 37 | MA-GREASE | GREASE PAD (M.A) | 1,00 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 38 | 08R79-PX7-700 | (SMALL) CHARCOAL AC FILTER ->20 | 1,00 | 246.000 | 0 | 246.000 |
| 39 | 12290-RB0-F01 | PLUG, SPAR (FR6F-11K) RU1,DD4,GB3,DD1,GK5,DG1 | 4,00 | 33.000 | 0 | 132.000 |

ESTIMASI GENERAL REPAIR

Page 2 of 2

NO : GE26020191

| | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------|--------------------|---------|
| NO.RANGKA | : MHRRU1850LJ800322 | NO.POLISI | : B 2728 TIS | CONTACT | : ENNI | |
| NO.MESIN | : L15Z6-1236523 | TIPE/TAHUN | : HONDA HRV 1.5 CVT | NO.PIC | : 087870032815 | |
| WARNA | : WHITE ORCHID PEARL | PEMILIK | : Yayasan Indonesia Nusa | MASUK | : 05-02-2026 09:02 | |
| 40 | 15400-RK9-F01 | OIL FILTER CARTRIDGE | 1,00 | 44.000 | 0 | 44.000 |
| 41 | 08203-999-21 | BRAKE FLUID | 3,00 | 30.000 | 0 | 90.000 |
| 42 | GLOBAL-S | ENGINE CONDITIONER CHEMICAL (M.A) | 1,00 | 135.000 | 0 | 135.000 |
| 43 | WIFER FLUID | WIPER FLUID 500ML (M.A) | 1,00 | 55.000 | 0 | 55.000 |
| 44 | 08269-P99Z8FN1 | HONDA 3,5L HCF-2 | 1,00 | 341.000 | 0 | 341.000 |
| 45 | 08CAB-X03-7S0-A | HPM BRAKE & PARTS CLEANER CHEMICAL | 1,00 | 75.000 | 0 | 75.000 |
| 46 | 08CAZ-X01-7S0 | HONDA ACCESS ENGINE FLUSH | 1,00 | 130.000 | 0 | 130.000 |
| 47 | SF-21 | ENGINE PROTECTOR CHEMICAL (M.A) | 1,00 | 115.000 | 0 | 115.000 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|-----|-----------|
| | | | | TOTAL BIAYA PARTS TAMBAHAN | Rp. | 1.616.000 |
| | | | | TOTAL BIAYA JASA & PARTS TAMBAHAN | Rp. | 2.852.000 |

TOTAL YANG HARUS DIBAYARKAN

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-----------|--------------------|------------|------------------|
| TOTAL BIAYA JASA & PARTS UTAMA | Rp. | 2.032.973 | DPP | Rp. | 4.884.973 |
| TOTAL BIAYA JASA & PARTS TAMBAHAN | Rp. | 2.852.000 | PPN | Rp. | 537.347 |
| | | | GRAND TOTAL | Rp. | 5.422.320 |

PERHATIAN :

- 1.Perkiraan tersebut di atas berdasarkan apa yang dapat diketahui sementara, dan dapat berubah sesuai keadaan yang sebenarnya pada saat pelaksanaan kerja perbaikan
- 2.Perbaikan baru dapat dilaksanakan jika sudah ada persetujuan harga Work Order (WO).

BOGOR, 05-02-2026 09:02
Disetujui Oleh,

Hormat Kami,

Customer

Service Advisor