



# FAKTUR GENERAL REPAIR

## PT. MANDIRI PERWIRA RAYA MOTOR

Jl. Raya Pajajaran No. 27 Bogor 16143  
 ☎ (0251) 8324326 - 8328319 ☎ 0822 6022 2286  
 Jl. Bina Marga I No. 15 Bogor - 16143  
 ☎ (0251) 8359081 - 8359086 ☎ 0821 9090 2227  
 No. NPWP : 01.441.592.1-431.000  
 Alamat NPWP: Jl. Raya Pajajaran No. 27 Bogor 16143

No. Polisi : B 2728 TIS  
 Nama : YAYASAN INDONESIA NUSA MANDIRI  
 Alamat : JL. DEVI SARTIKA NO 77 RT 08/04, JAKARTA TIMUR

No Faktur : HMB-GF26000034  
 Tgl Faktur : 16-Mar-2026  
 NPWP :

No Rangka : MHRRU1850LJ800312  
 No Mesin : LI526-1136S23  
 Nama : WHITE ORCHID PEARL  
 Tahun : 2020  
 Type : HONDA HRV 1.5 CVT 2017  
 KM : 120.801

Via : BNI  
 Telp : 087970032815  
 Jarr : 11 33 58

NO	PEKERJAAN TAMBAHAN	Mekanik	HARGA	DISC	TOTAL
1	CCV00 CUCI DAN VACUUM FREE	BB			
2	I2970 + GT KARET WIPPER FR R/L	BM019			
3	SP004 SPOORING	SP01	225.000		225.000
<b>TOTAL BIAYA JASA TAMBAHAN</b>				Rp.	225.000

NO	NO PARTS	NAMA PARTS	Mekanik	QTY	HARGA	DISC	TOTAL
4	76632-T7A-013	BLADE RUBBER FR L (400MM) RU1,RU5,RW1/3	BB	1,00	95.000		95.000
5	76622-TY2-A01	BLADE RUBBER FR R (650MM) FR R RU1,RU5,RW1	BB	1,00	125.000		125.000
<b>TOTAL BIAYA PARTS TAMBAHAN</b>						Rp.	220.000
<b>TOTAL BIAYA JASA &amp; PARTS TAMBAHAN</b>						Rp.	445.000

INAF  
 16 MAR 2026



Saran :

**- JAMINAN PERBAIKAN -**  
**2 Minggu** Dan **500 KM**  
 Atau

WU Nomor : GW26030805  
 Dibuat Oleh : CLARISSA  
 Service Advisor : ADE  
 Foreman : REZA PERMANA

DPP : Rp 445.000  
 PPh (11%) : Rp 48.950  
**Grand Total** : Rp 493.950

**Keterangan :**  
 1. Kami tidak bertanggung jawab atas kondisi kendaraan yang telah selesai dikerjakan, akan tetapi tidak diambil dalam waktu 2 (dua) hari  
 2. Jaminan perbaikan : 2 (dua) minggu dan atau 500 km setelah kendaraan diserahkan.  
 3. Suku cadang yang telah dibeli tidak dapat ditukar / dikembalikan.

202603161157

HONDA MANDIRI BOGOR


Honda Model HR-V 2015 RU1 - RU5 0

4-wheel aligner

Plate No. B 2728 TIS

16/03/2026

<<Front Wheel>>					
Items	Standard Parameters			Measurement	Adjustment
	Min	Std	Max		
Left Camber	-1°0'	0°0'	+1°0'	-0°17'	-0°16'
Right Camber	-1°0'	0°0'	+1°0'	-0°11'	-0°12'
Left Caster	+4°19'	+5°19'	+6°19'	+4°22'	+4°23'
Right Caster	+4°19'	+5°19'	+6°19'	+4°46'	+4°46'
Left S.A.I	0°0'	0°0'	0°0'	+13°16'	+13°16'
Right S.A.I	0°0'	0°0'	0°0'	+13°23'	+13°23'
Total Toe	-0° mm	0° mm	+0° mm	-0°17' mm	+0°0' mm
<<Rear Wheel>>					
Left Camber	-2°30'	-1°30'	-0°30'	-1°28'	-1°27'
Right Camber	-2°30'	-1°30'	-0°30'	-1°13'	-1°13'
Total Toe	0° mm	+0°1mm	+0°:mm	+0°28' mm	+0°28' mm



- L 12= 1764
- L 34= 1747
- L 13= 2609
- L 24= 2607

I. A.

Left  
+12°59'

Right  
+13°10'

	✓	✗	⊗	?		✓	✗	⊗	?
Pitman	-	-	-	-	Absorber	-	-	-	-
Axletree	-	-	-	-	Control Arm	-	-	-	-
Strut Rod	-	-	-	-	Steering Arm	-	-	-	-
Equilibrium	-	-	-	-	Steering Wheel	-	-	-	-
Stabilizer	-	-	-	-	Tyre Pressure	-	-	-	-



Phone No. 0251- 8324326

Address JL. PAJAJRAN NO.27

V3D Aligner . Copyright by 2012

Customer Name:

Customer TEL:

BCA  
15161602255X  
DCC 0001  
15161602255X  
PT. PETROMAS KENCANA  
Jl. BAYA TAJUR NO. 15  
KATULAMP. 10008 TEMBUK  
15161602255X  
FORMA 47001467  
SWITCHING  
PNTI HENI BERNALANTANI  
Indosat DANK HUMANIAET  
CPANR930001471210002741  
PAYMENT QR DATE/TIME 15 MAR 20 13:51  
BATCH : 000575 TRACE NO: 061182  
REF NO: 007413001102 APPR CODE: 835115  
RPN QRIS 000113705008  
TOTAL Rp. 4,140,000  
\*\*\* SIGNATURE NOT REQUIRED \*\*\*  
ANS042VB \*\*Cardholder Copy\*\*  
CPANR930001430008716174

08111073851

# SUDAH DIBAYAR

BT/ORD/2026/03/00117  
2026/03/15/3TW4SG  
2026-03-15

- GT Radial - Champiro GTX PRO - 215 55 17 x4
- Pentil karet x4
- Sarung GT Radial x1

Total 4,140,000

Pembayaran :  
Debit QRIS BCA 4,140,000

PT. PETROMAS KENCANA  
Jl. Plaju No.15 Kebon Melati, Tanah Abang  
Jakarta Pusat DKI Jakarta  
DKI Jakarta  
NPWP : 02.988.160.4-415.000

PELANGGAN,

Ibu Heni

Pelayan: Muhamad Dicky Kurniawan

2026-03-15 01:52:26