

**KETERANGAN :**

**KEKURANGAN PENGAJUAN SERVICE MOBIL ATAS NAMA BAPAK ARIF HIDAYAT, SS, M.Hum**

**Sebesar Rp 1.439.920**

- **Pengajuan Accu , dengan rincian :**

Ganti Accu	Rp 74.189
Spark Plug FR8F-11k	Rp 33.000
BATT (GS) 55B24L-MF GS	<u>Rp 1.135.000</u>

<b>TOTAL</b>	<b><u>Rp 1.242.189</u></b>
--------------	----------------------------

- **Pengajuan Tambahan Lainnya Tambal Ban dan Balance 4 roda = Rp 197.731**



**HONDA**

**FAKTUR SERVICE**  
**HSI-GF25070886**  
**B 2513 TIT**

**Honda Sholeh Iskandar**

**PT. Mandiri Perwira Raya Motor**

Jl. K.H. Sholeh Iskandar No. 27 Bogor 16164

Sales : 0251 - 7566565 | Fax : 0251-7566568 (Sales), 0251-7566569 (Service)

Service : 0251 - 7566570 | Website : www.hondabogor.id

Email : service@hondabogor.id

No. NPWP : 01.441.592.1-431.000

Alamat NPWP : Jl. Raya Pajajaran No. 27 Baranangsiang, Kota Bogor

Nama : **YAYASAN B S I**  
Alamat : **JL DEWI SARTIKA NO 77, JAKARTA TIMUR**

Tgl Faktur : **19-Jul-2025**

No.Rangka : **MHRRU1850LJ800724** Tahun : **2020** Via : **ARIF**  
No.Mesin : **L15Z6-1237984** Type : **HRV RU1 AT** Telp : **085692897683**  
Warna : **POLISHED METAL METALLIC** KM : **In 104.614 - Out 104.614** Jam : **12:58:00**

**TOTAL BIAYA JASA & PARTS UTAMA** Rp. **1.333.459**

NO	PEKERJAAN TAMBAHAN	MEKANIK	HARGA	DISC	SUBTOTAL
24	AACC1	GANTI ACCU	HENDRAWA	74.189	74.189
25	BP007	PAKET - CHECK / STEL CO	AKBAR	57.703	57.703
26	CBAL2	BALANCE 2 RODA	ARIEF	79.685	79.685
27	HCN1	HYDRO CARBON	HENDRAWA	275.000	275.000
28	N2002	TAMBAH ANGIN BAN NITROGEN	AKBAR	21.982	21.982
29	OLI01	GANTI OLI MESIN HONDA 0W20 + FILTER OLI	HENDRAWA		
30	OZN	OZONIZER	HENDRAWA	150.000	150.000
31	PACCU	PENGECEKAN ACCU RATING 370CCA, MEASURED 471 CCA(OK)	HENDRAWA		
32	PART01	GANTI BUSI 4	HENDRAWA		
33	RW1	REGULAR WASH	INDOPRIMA		
34	SAR1	SERVICE AC RINGAN	NO NAME	350.000	350.000
35	SP001	SPOORING	SUDRAJAT	252.793	252.793
36	TA002	TAMBAL BAN (2) RR R + RR L	NO NAME	43.964	43.964

**TOTAL BIAYA JASA TAMBAHAN** Rp. **1.305.316**

NO	NO.PARTS	NAMA.PARTS	QTY	HARGA	DISC	SUBTOTAL
37	12290-RB0-F01	SPARK PLUG FR6F-11K	4,00	33.000		132.000
38	31500-T0Z-T01	BATT (GS) 55B24L-MF GS	1,00	1.135.000		1.135.000
39	08200-899-G8YN1	HONDA ENGINE CLEANER	1,00	120.000		120.000
40	GMA-BC	BRAKE CLEANER	1,00	75.000		75.000
41	GMA-EC	ENGINE CONDITIONER ( CARB-Z )	1,00	125.000		125.000
42	GMA-GEF	ENGINE FLUSH	1,00	90.000		90.000
43	G-TECH G	GREASE HIGH	1,00	60.000		60.000
44	G-TECH S	ENG. PROTECTOR , SF-21	1,00	115.000		115.000

**TOTAL BIAYA PARTS TAMBAHAN** Rp. **1.852.000**

**TOTAL BIAYA JASA & PARTS TAMBAHAN** Rp. **3.157.316**

Saran :

**GANTI GEAR BOX EPS BUNYI/ LOWER ARM BUNYI/ BLADE WIPER / BAN RR R L TIPIS** Rp. **4.490.775**

Keterangan : 1. Kami tidak bertanggung jawab atas kondisi kendaraan yang telah selesai dikerjakan, bila ada cacat yang diambil dalam waktu 2 (dua) hari  
2. Biaya perbaikan : 2 (dua) minggu dan atau 500 km setelah kendaraan diserahkan.  
3. Suku cadang yang telah dibeli tidak dapat ditukar / dikembalikan.

NO Nomor : **GW25070886**  
Dibuat Oleh : **SILVI**  
Service Advisor : **HANDI T.**  
Foreman : **ERWIN**

**Grand Total** : Rp. **4.984.760**



CCC.004/17  
1516161124EXP0328

MANDIRI PERKIRA RAYA PT  
JL KH SOLEH ISKANDAR  
LT.2 NO.27 RT.1 RW.8  
MERC = 00000500001110  
TERMS 00931165  
NO TYPE SWITCHING (OTP)  
\*\*\*\*\*3840  
DATE/TIME 19 JUL 25 13:00  
TRACE NO. 021671  
APP. CODE 751437  
TOTAL Rp. 4,984,760  
BATCH : 0000088 011846  
REF. NO. 00000006021010  
CIB : 40000006021010  
TVR : 0000010000  
ECC : EKCECFB36-0033EC  
ECL : F800  
AL : NSICCS AIM/Debit  
\*\*\* SIGNATURE NOT REQUIRED \*\*\*  
BCA Cardholder Copy

ANALISA GAS BUANG

BRAIN BEE

Type: AGS-688  
Versi Software: 1.364  
No. Seri: 210806000286  
Kalibrasi Berlaku Sampai  
Tanggal: 27/09/2025

HONDA SOLEH ISKANDAR  
JL KH SOLEH ISKANDAR  
BOGOR

Kategori: M  
Merek:  
Type:  
Th. Produksi: 2020  
No. Kend.: B2513T1T  
No. Rangka:  
No. Mesin:  
Odometer: 93658  
Isi Silinder (cc):  
Bahan Bakar: BENJIN

RPM Min.: 600 [1/min]  
RPM Max.: 1000 [1/min]  
CO Lim.: 1.50 [%Vol]  
HC Lim.: 200 [ppmVol]  
Ambient: 33.0 [°C]  
Oli: #70.0 [°C]  
RPM: #700 [1/min]  
CO: 0.00 [%Vol]  
COcor: 0.00 [%Vol]  
CO2: 14.10 [%Vol]  
HC: 2 [ppmVol]  
O2: 0.10 [%Vol]  
Lambda: 1.005 [-]

Hasil Uji: LULUS

Penguji SUMAN3-AKBAR

Tanggal dan waktu  
19/07/2025 12:12

Stempel/Cap

Paraf

α

*Baw*  
MIDTRONICS  
MDX-P300  
DO

STORE NAME  
STREET  
POSTAL CODE  
CITY

PHONE NUMBER

BATTERY TEST  
GOOD BATTERY

VOLTS 12.60V  
MEASURED 471CCA  
RATING 370CCA  
JIS# 55B24

BAT. TYPE REGULAR  
BAT. LOCATION IN VEHICLE

STARTER TEST  
NORMAL

VOLTS 11.06V

CHARGING TEST  
OK

VOLTS 14.47V

0517105099-32410 192-3640

MIDTRONICS  
MDX-P300  
DO

STORE NAME  
STREET  
POSTAL CODE  
CITY

PHONE NUMBER

BATTERY TEST  
*Replacer*  
REPLACE BATTERY

VOLTS 12.84V  
MEASURED 125CCA  
RATING 295CCA  
JIS# 46B24

BAT. TYPE REGULAR  
BAT. LOCATION IN VEHICLE

STARTER TEST  
REPLACE BATTERY

VOLTS 7.49V

CHARGING TEST  
OK

VOLTS 14.35V

0517105099-32373 192-3640

No Polisi B 2513 TIT  
 No Rangka MHRRU1850LJ800724  
 No Mesin L15Z6-1237984  
 Warna MODERNSTEEL

Tahun 2020 Nama Customer ARIF  
 Type HRV Alamat  
 Km 104,614 Via  
 Jam - Telp 085692897683

Kode	Pekerjaan	Harga	Qty	Disc	Total
<u>JASA</u>					
1	GANTI BLADE WIPER FR L/R	Rp 54,955	1		Rp 462,163
2	GANTI LOWER ARM FR L/R	Rp 467,118	2		Rp 934,236
3	SERVICE GEARBOX EPS	Rp 3,600,000	1		Rp 3,600,000
4	GANTI BAN RR L/R	Rp -	2		Rp -
5	SPOORING	Rp 252,793	1		Rp 252,793
				Sub Total jasa	Rp 5,249,192
<u>PART</u>					
1	BLADE WIPER	Rp 500,000	1		Rp 500,000
2	LOWER ARM FR L/R	Rp 2,115,000	2		Rp 4,230,000
3	BAN DUNLOP	Rp 1,585,000	2		Rp 3,170,000
				Total Spare part	Rp 7,900,000
Saran	HSI//NOTE: ESTIMASI HARGA TIDAK MENGIKAT HARGA DAPAT BERUBAH SESUAI ACTUALLY KENDARAAN				11%
				Dpp	Rp 13,149,192
				Ppn	Rp 1,446,411
				<b>Grand Total</b>	<b>Rp 14,595,603</b>

SA HANDI  
 Foreman ERWIN  
 NO WO

HONDA SHOLEH ISKANDAR

# HONDA SHOLEH ISKANDAR

HONDAModel HR-V

4-wheel aligner

Plate No. B 2513 TIT


19/07/2025

### <<Front Wheel>>

Items	Standard Parameters			Measurement	Adjustment
	Min	Std	Max		
Left Camber	-0°45'	0°0'	+0°45'	0°0'	0°0'
Right Camber	-0°45'	0°0'	+0°45'	0°0'	0°0'
Left Caster	+2°53'	+3°38'	+4°23'	+3°32'	+3°37'
Right Caster	+2°53'	+3°38'	+4°23'	+3°34'	+3°36'
Left S.A.I	0°0'	0°0'	0°0'	+12°51'	+12°50'
Right S.A.I	0°0'	0°0'	0°0'	+12°56'	+12°54'
Total Toe	-3 mm	0 mm	+3 mm	-5.1 mm	0 mm

### <<Rear Wheel>>

Left Camber	-1°45'	-1°0'	-0°15'	-1°16'	-1°15'
Right Camber	-1°45'	-1°0'	-0°15'	-1°19'	-1°17'
Total Toe	0 mm	+3 mm	+6 mm	+3 mm	+3 mm



L 12= 1649


L 34= 1629

L 13= 2401

L 24= 2405

**Left**

+12°56'



**Right**

+12°53'

	✓	🔧	🔄	?		✓	🔧	🔄	?
Pitman	-	-	-	-	Absorber	-	-	-	-
Axletree	-	-	-	-	Control Arm	-	-	-	-
Strut Rod	-	-	-	-	Steering Arm	-	-	-	-
Equilibrium	-	-	-	-	Steering Wheel	-	-	-	-
Stabilizer	-	-	-	-	Tyre Pressure	-	-	-	-



Terima Kasih

Phone No. -

Address

V3D Aligner . Copyright by 2012

Customer Name: HONDA SHOLEH ISKANDAR

Customer TEL: