




FORMULIR PERMOHONAN PENGAJUAN DANA  
REKTORAT UNIVERSITAS NUSA MANDIRI  
JATIWARINGIN

Diminta oleh :

Kampus	UNM Tower Jatiwaringin	Hari/Tgl. Pengajuan
Pemohon	Bryan Givan, SE, MM	<b>Jumat, 23 Januari 2025</b>
Unit Kerja	Kepala Kampus	
No. Rekening Bank dan Nama	4501333951' (BCA) Bryan Givan	Hari/Tgl. Diperlukan
		<b>Rabu 28 Januari 2025</b>

Keterangan Pengajuan Dana	Jumlah
Permohonan Pengajuan perbaikan service sparepart mobil operasional Kampus UNM Tower Jatiwaringin  <b>Merk Mobil : Daihatsu Luxio</b> <b>Plat Mobil : B1178 QI</b>  <b>Rincian dana :</b> <b>A. Estimasi DAIHATSU.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gasket Cylinder Head Cover Tribon Rp.120.000</li><li>- Insulator, Engine Mounting, FR I Rp.260.000</li><li>- Insulator, Engine Mounting, FR I Rp.260.000</li><li>- Insulator, Engine Mounting, R Rp.215.000</li><li>- Sensor Oxygen Rp.550.000</li><li>- Saringan Udara Rp.97.000 (Sudah Kotor)</li><li>- Tribon Rp.50.000</li></ul> <b>Total Biaya Sparepart Rp.1.552.000</b>	Rp. 1.552.000
<b>Jasa Pasang/Service :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Valve Cover Gasket-Ganti Rp.192.000</li><li>- Engine Mounting-Ganti 2 Pcs Rp.192.000</li><li>- Transmission Mounting-Ganti Rp.192.000</li><li>- Timing Chain/Belt-Ganti Rp.192.000</li><li>- Sensor Oxygen-Ganti Rp.60.000</li></ul> <b>Total Jasa pasang/service Rp.828.000</b>	
<b>Total Biaya Sparepart dan Jasa service Rp.1.552.000 + Rp.828.000</b>	Rp. 2.380.000
<b>B. Estimasi Bengkel Botak Seng Power Steering (rekomendasi Daihatsu)</b> <b>Karena 3 komponen yang Urgent di Daihatsu inden 1 bulan, jika dibiarkan khawatir bocor.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pompa Service Rp.950.000</li><li>- Selang High Rp.850.000</li><li>- Selang Low Rp.450.000</li></ul> <b>Total Estimasi Biaya Bengkel Botak Seng Power Steering Rp.2.250.000</b>	Rp. 2.250.000
<b>Total Dana Dibutuhkan</b>	Rp. 6.182.000

Terbilang : # Enam Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah#

Menyetujui, Kepala BAKU  (Dwi Astuti Ratriningsih, M.Kom)	Pemohon, KK UNM Tower Jatiwaringin  (Bryan Givan, SE, MM)
Tanggal :	

Lampiran :

Jakarta, 20 Januari 2026

Lampiran : 1 (satu) halaman  
Perihal : Pengajuan perbaikan service sparepart mobil operasional Kampus UNM  
Tower Jatiwaringin

Kepada Yth,  
Ka.BAKU BSI Group  
Ibu Dwi Astuti Ratriningsih, M. Kom  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan perbaikan dan perawatan Mobil Operasional Kampus Universitas Nusa Mandiri Tower Jatiwaringin, dengan ini kami mengajukan perbaikan service sparepart Mobil Operasional Kampus.

*Adapun estimasi dana perbaikan yang diperlukan sebagai berikut.*

Keterangan
Estimasi dana perbaikan service sparepart mobil operasional : Merk Mobil : Daihatsu Luxio Plat Mobil : B1178 QI
<b>A. Estimasi DAIHATSU.</b> <b>Sparepart/ Bahan :</b> 1. Gasket Cylinder Head Cover Tribon Rp.120.000 2. Insulator, Engine Mounting, FR I Rp.260.000 3. Insulator, Engine Mounting, FR I Rp.260.000 4. Insulator, Engine Mounting, R Rp.215.000 5. Sensor Oxygen Rp.550.000 6. Saringan Udara Rp.97.000 (Sudah Kotor) 7. Tribon Rp.50.000  <b>Total Biaya Sparepart Rp.1.552.000</b>
<b>Jasa Pasang/Service :</b> 1. Valve Cover Gasket-Ganti Rp.192.000 2. Engine Mounting-Ganti 2 Pcs Rp.192.000 3. Transmission Mounting-Ganti Rp.192.000 4. Timing Chain/Belt-Ganti Rp.192.000 5. Sensor Oxygen-Ganti Rp.60.000  <b>Total Jasa pasang/service Rp.828.000</b> <b><u>Total Biaya Sparepart dan Jasa service Rp.2.380.000</u></b>
<b>B. Estimasi Bengkel Botak Seng Power Steering (rekomendasi Daihatsu)</b> <b>Karena 3 komponen yang Urgent di Daihatsu inden 1 bulan, jika dibiarkan khawatir bocor.</b> 1. Pompa Service Rp.950.000 2. Selang High Rp.850.000 3. Selang Low Rp.450.000  <b>Total Estimasi Biaya Bengkel Botak Seng Power Steering Rp.2.250.000</b>

Demikian pengajuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaan Ibu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Hormat kami,