

ESTIMASI BIAYA DARI HONDA SOLEH ISKANDAR BOGOR

ESTIMASI GENERAL REPAIR

Page 1 of 2

NO : GE25030651

NO.RANGKA : MHRRU1850LJ800724 NO.POLISI : B 2513 TIT CONTACT : ARIF
 NO.MESIN : L15Z6-1237984 TIPE/TAHUN : HRV RU1 AT/2020 NO.PIC : 085692897683
 WARNA : POLISHED METAL PEMILIK : YAYASAN B S I MASUK : 13-03-2025 10:04

NO	PEKERJAAN UTAMA	HARGA	DISCOUNT	TOTAL
1	CP.NM.90K Customer Pay (Normal Maintenance) 90.000 KM	603.604	0	603.604
2	GT.OM Ganti Oli Mesin			
3	GT.SU Ganti Saringan Udara			
4	GT.WD Ganti Washer Drain			
5	PR.BD Periksa Boots Driveshaft			
6	PR.FR Periksa Fluida Rem			
7	PR.GB Periksa Gear Box Steering & Boots			
8	PR.OF Periksa Oli Filter			
9	PR.RB Periksa Rem Belakang			
10	PR.RC Periksa Radiator Coolant			
11	PR.RD Periksa Rem Depan			
12	PR.SP Periksa Suspensi			
13	PR.TR Periksa Tie Rods			
14	RT.BN Rotasi Ban			
15	TB.GR Tambah Gemuk Rem			

TOTAL BIAYA JASA UTAMA Rp. 603.604

NO	NO.PARTS	NAMA PARTS	QTY	HARGA	DISCOUNT	TOTAL
16	17220-55A-Z01	ELEMENT ASSY,AIR/CLEANER	1,00	160.000	0	160.000
17	94109-14000	WASHER DRAIN 14 MM	1,00	10.000	0	10.000
18	08234-P99-A4NND	OIL 0W20 SN 4L	1,00	520.000	0	520.000

TOTAL BIAYA PARTS UTAMA Rp. 690.000

TOTAL BIAYA JASA & PARTS UTAMA Rp. 1.293.604

NO	PEKERJAAN TAMBAHAN	HARGA	DISCOUNT	TOTAL
19	BP007 PAKET - CHECK / STEL CO	55.811	0	55.811
20	CBAL4 BALANCE 4 RODA	162.117	0	162.117
21	HCN1 HYDRO CARBON	275.000	0	275.000
22	INJ KALIBRASI INJECTOR	240.000	0	240.000
23	N2002 TAMBAH ANGIN BAN NITROGEN	21.261	0	21.261
24	SAR1 SERVICE AC RINGAN	350.000	0	350.000
25	SP001 SPOORING	244.505	0	244.505

TOTAL BIAYA JASA TAMBAHAN Rp. 1.348.694

NO	NO.PARTS	NAMA PARTS	QTY	HARGA	DISCOUNT	TOTAL
26	15400-RK9-F01	CARTRIDGE OIL FILTER	1,00	44.000	0	44.000
27	GMA-BC	BRAKE CLEANER	1,00	75.000	0	75.000
28	GMA-EC	ENGINE CONDITIONER (CARB-Z)	1,00	125.000	0	125.000
29	GMA-GEF	ENGINE FLUSH	1,00	90.000	0	90.000
30	GMA-IC	INJECTOR CLEANER PURGE	1,00	120.000	0	120.000
31	G-TECH G	GREASE HIGH	1,00	60.000	0	60.000
32	G-TECH S	ENG. PROTECTOR , SF-21	1,00	115.000	0	115.000

TOTAL BIAYA PARTS TAMBAHAN Rp. 629.000

TOTAL BIAYA JASA & PARTS TAMBAHAN Rp. 1.977.694

ESTIMASI GENERAL REPAIR

Page 2 of 2

NO : GE25030651

NO.RANGKA : MHRRU1850LJ800724 NO.POLISI : B 2513 TIT CONTACT : ARIF
 NO.MESIN : L15Z6-1237984 TIPE/TAHUN : HRV RU1 AT/2020 NO.PIC : 085692897683
 WARNA : POLISHED METAL PEMILIK : YAYASAN B S I MASUK : 13-03-2025 10:04

TOTAL YANG HARUS DIBAYARKAN

TOTAL BIAYA JASA & PARTS UTAMA	Rp. 1.293.604	DPP	Rp. 3.271.298
TOTAL BIAYA JASA & PARTS TAMBAHAN	Rp. 1.977.694	PPN	Rp. 359.843
		GRAND TOTAL	Rp. 3.631.141

PERHATIAN :

- Perkiraan tersebut di atas berdasarkan apa yang dapat diketahui sementara, dan dapat berubah sesuai keadaan yang sebenarnya pada saat pelaksanaan kerja perbaikan.
- Perbaikan baru dapat dilaksanakan jika sudah ada persetujuan harga Work Order (WO).


BOGOR, 13-03-2025 10:04
Disetujui Oleh,

Format Kami,

Customer

Service Advisor

KARTU INSPEKSI/PENGECEKAN



Terdapat kesalahan penulisan dalam pengecekan. Seharusnya Kembali di KM 92ribuan. Pihak Honda Soleh Iskandar juga sudah mengkonfirmasi via telepon pagi ini mengenai kesalahan pencatatan tersebut.



Posisi KM mobil operasional saat ini adalah 93,824

